

Рассмотрено цикловой
комиссией

Председатель ЦК
«07 04 2014г.

С.П.Калиниченко

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
Т.В.Трусова
«05 04 2014г.

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
По дисциплине ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Группа 2-М-2

1. Метрология: основные понятия и определения.
2. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
3. Роль метрологии в формировании качества продукции.
4. Службы контроля и надзора.
5. Основы теории измерений
6. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы измерений.
7. Погрешности измерений, эталоны.
8. Плоскоконцентрические концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПКМД.
9. Правила составления блока мер требуемого размера.
10. Классификация гладких калибров и их назначение.
11. Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса.
12. Правила измерения и чтения размера.
13. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический нутромер.
14. Чтение показаний, правила измерений.
15. Классификация рычажно-механических приборов.
16. Устройство индикатора часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора.
17. Рычажные скобы и рычажные микрометры.
18. Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. Область применения приборов.
19. Средства механизации и автоматизации измерений и контроля.
20. Цели и задачи стандартизации.
21. Стандарт, стандартизация, международные стандарты ИСО.
22. Нормативные документы по стандартизации.
23. Государственная система стандартизации Российской Федерации.
24. Взаимозаменяемость, ее виды и принципы.
25. Ряд предпочтительных чисел.
26. Размеры номинальные и действительные.

- 27.Отклонения.
- 28.Допуск и поле допуска.
- 29.Виды посадок.
- 30.Условные обозначения полей допусков. Квалитеты.
- 31.Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений.
- 32.Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей допусков.
- 33.Рекомендации по выбору допусков и посадок.
- 34.Единая система допусков и посадок (ЕСДП).
- 35.Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах деталей.
- 36.Отклонения формы поверхности или профиля и причины их возникновения.
- 37.Отклонения формы цилиндрических поверхностей, отклонение формы плоских поверхностей.
- 38.Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2. 308 - 79.
- 39.Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости поверхностей.
- 40.Размерные цепи.
- 41. Виды размерных цепей.
- 42. Расчет размерных цепей.
- 43.Допуски формы и расположения поверхностей деталей по ГОСТ 30893.2-2002, ГОСТ 24642-81, ГОСТ 24643-81 и обозначение их на чертежах.
- 44.Методы измерения углов.
- 45.Инструменты для проверки углов: угловые плитки, шаблоны, угольники.
- 54.Угломеры универсальные.
- 55. Измерение с помощью синусной линейки.
- 56. Независимые и зависимые угловые размеры.
- 57.Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и номенклатура показателей качества.
- 58.Общий подход и методы работы по качеству.
- 59.Методы оценки уровня качества однородной продукции.
- 60.Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и приемочный контроль.
- 61.Понятие поэтапного контроля качества.
- 62.Системный подход к управлению качеством продукции на отечественных предприятиях.
- 63.Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП).
- 64.Сертификация продукции.
- 65.Цели сертификации.
- 66.Объекты сертификации.
- 67.Системы сертификации: система обязательной сертификации, система сертификации для определенного вида продукции.

68. Примерная типовая последовательность работ и состав участников при сертификации продукции.
 69. Добровольная и обязательная сертификация.
 70. Схемы сертификации.

Задачи

- Дано: $d_{max}=44.975$ мм, $d_{min}=44.950$ мм, $D=45$ мм. Вычислить допуск по предельным размерам, предельным отклонениям. Начертить схему полей допусков.
- Определить предельные отклонения, номинальный размер с предельными отклонениями и начертить упрощенную схему расположения полей допусков для заданных предельных размеров $\Theta 42,042$ мм и $\Theta 42,026$ мм.
- Изделие имеет следующие размеры: $D=40$ мм, $ES=64$ мкм, $EI=25$ мкм. Определить номинальные размеры калибров для контроля изделий.
- Дано $\Theta +0,021$ мм, определить поля доступа отверстий и вала.
 $-0,007$
 $-0,020$

Выполнить схему поля допуска.

- Выбрать измерительное средство для контроля отверстия $\Theta 60$ H11 мм.
- Определить исполнительные и предельные размеры калибра – скобы для контроля вала $\Theta 45d9$ мм.
- Изделие имеет размеры: $D_{max}=32,064$ мм, $D_{min}=32,025$ мм. Определить номинальные размеры калибров для контроля изделия.
- Определить предельные размеры и отклонения, допуски деталей и посадки, зазоры по следующим данным $O18+0,011$ мм.
 $-0,006$ $-0,014$

- Дан номинальный размер $\Theta 63H7$ мм. Определить исполнительные и предельные размеры калибра – робки, начертить схему поля допуска.

- Дано отверстие $\Theta 20^{+0,011}$ мм, вал $\Theta 20^{+0,035}$ мм, рассчитать посадку, определить номинальные и предельные размеры.

- Рассчитать звено Б, по которому проверяется точность составляющего звена А₂. Измерительная база торец С: $A_1=30H6$ мм, $A_2=8h6$ мм.

- Для соединения М24-7Н/7д6д определить допуски, предельные отклонения, размеры и зазоры; начертить схему поля допуска для основных диаметров резьбы.

- Рассчитать наибольший и наименьший зазор (натяг), допусков посадки $\Theta 48_{H11}^{n11}$ мм.

- Известны следующие размеры соединения: $D=90$ мм, $S_{max}=12$ мм, $td=ei=-22$ мкм, $TD=35$ мкм. Определить S_{min} , ТП, EI, D_{max}, D_{min} .

15. Задано: $D_{\max}=125,020$ мм, $EI=-43$ мкм. Определить D , D_{\min} , ES, TD .
16. Определить исполнительные и предельные размеры калибр – скобы для контроля вала $\Theta 60h6$ мм.
17. Выбрать измерительное средство для контроля вала $\Theta 90f7$ мм.
18. Дан следующие размеры калибров $D_{\max}=56,076$ мм, $D_{\min}=56,030$ мм, определить номинальные размеры калибров для контроля данной детали
19. Для посадки в систему вала известны $D=63$ мм, $S_{\max}=152$ мкм, $S_{\min}=60$ мкм, $TD=td$. Определить предельные размеры и отклонения, TD , td , TP , TS , начертить схему полей допуска.
20. Для размера $\Theta 40$ мм заданы следующие отклонения:
 $es=19,5$ мкм, $ei=19,5$ мкм. Записать размер с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельными размерами.
21. $ES=41$ мкм, $ei=61$ мкм, $TD=td=21$ мкм. Дать условные обозначения этих размеров с допусками.
22. Дано переходная посадка: $\Theta 48$ мм, $ES=7$ мкм, $EI=2$ мкм, $es=0$, $ei=16$ мкм. Определить предельные размеры, посадки, натяги или зазоры, начертить схему полей допусков.
23. Дано отверстие в мм : $\Theta 20^{-0,011}$, вал $\Theta 20^{+0,007}$, рассчитать посадку, определить номинальные и предельные размеры.
24. Дано $D=200$ мм, посадка в системе отверстия: $Td=46$ мкм; $es=77$ мкм. $TP=118$ мкм. Определить неизвестные параметры соединения и начертить упрощенную схему допусков..
25. Для размера $\Theta 40$ мм заданы отклонения, мкм: $ES=89$, $EI=50$. Записать размеры с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные размеры.
26. Дано: $d_{\max}=44,975$ мм, $d_{\min}=44,950$ мм, $D=45$ мм. Вычислить допуск по предельным размерам, предельным отклонениям. Начертить схему полей доступа.
27. Выбрать измерительное средство для контроля отверстия $\Theta 60 H11$ мм.
28. Рассчитать посадку $O100F8/h6$ мм.
29. Найти допуски и посадки $O90H8/p7$ мм.
30. Дано: $d_{\max}=44,975$ мм, $d_{\min}=44,950$ мм, $D=45$ мм. Вычислить допуск по предельным размерам, предельным отклонениям. Начертить схему полей доступа.
31. Выбрать измерительное средство для контроля отверстия $\Theta 60 H11$ мм.

Преподаватель

Л.Г.Жирнова