



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. Телефон: (861) 214-24-77, факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 53-001-17  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«01» апреля 2021 г.  
(дата составления)

Краснодарский край, г. Новороссийск,  
проезд Скобликова, 9.  
Новороссийский территориальный  
отдел Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора  
(место составления: населенный пункт, организация)

Мной, начальником Новороссийского территориального отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Шургалюк Игорем Петровичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление)

в отношении: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» (далее – ГБПОУ КК НКРП), расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, город Новороссийск, проспект Дзержинского, 213

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1. Отсутствует тепловая изоляция на внешних частях оборудования и трубопроводов индивидуального теплового пункта здания колледжа (не все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводы изолируются), чем нарушено требованием п. 9.12. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.04.2003, регистрационный № 4358.

2. Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов не проверяется наличие пломб на соплах элеваторов (элеватор, установленный в ИТП, не опломбирован, установлена заглушка на всасывающем патрубке элеватора), чем нарушено требованием п. 11.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.04.2003, регистрационный № 4358.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно -

461  
01 04 21

нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно-энергopotребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

На основании ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.


Информацию о принятых мерах представить в: Новороссийский территориальный отдел Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 9, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Новороссийского территориального отдела Северо-Кавказского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Должность лица, вынесшего представление)

Шургалок.И.П.  
(фамилия, инициалы)



01.04.2021

Представление вручено лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

« 04 » 04 2021 г.

Представитель по доверенности ГБПОУ КК НКРП \_\_\_\_\_ О.Н. Мельниченко  
(дата, должность, фамилия, инициалы, подпись физического (должностного) лица, законного представителя, физического или юридического лица, реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя)

Представление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(указать адрес физического или юридического лица, дату и номер заказного письма)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  
(ГБПОУ КК НКРП)

Дзержинского пр-т, д. 213,

г. Новороссийск, 353925

Тел./факс (8617) 64-88-82.

e-mail: [nkcr@mail.ru](mailto:nkcr@mail.ru)

<http://www.novkcr.ru>

ОБНУ 33744177, ОГРН 1022302392738,

ИНН КПП 2315027031 231501001.

БИК ТОФК 010349101

06.04 2021 г. № 244

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

Начальнику Новороссийского  
территориального отдела Северо-Кавказского  
управления Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и  
атомному надзору


И.П. Шургалюк

Уважаемый Игорь Петрович!

В соответствии с представлением № 53-001-17 от 01.04.2021 г. «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», руководством ГБПОУ КК НКРП приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения выразившемся, в нарушении п.9.12 (не все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводов изолируются) и п.11.5 (эlevator, установленный в ИПП, не опломбирован, установлена заглушка на всасывающем патрубке элеватора) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации от 02.04.2003 г., регистрационный номер № 4358.

Представление рассмотрено на совещании с заместителями директора, лица допустившие нарушения законодательства рассмотрены на данном совещании и привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе совещания был разработан комплекс мер направленных на устранение нарушений в области пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. В план-график капитального и текущего ремонта внесены мероприятия по изоляции всех внешних частей теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводов, а также опломбировки элеватора, установленного в ИПП и демонтаж заглушки на всасывающем патрубке элеватора.

Директор



И.В. Суганнова